

Des eaux polluées ruissellent jusqu'au Port Rhu

L'État reconnaît que certains regards des réseaux d'assainissement débordent en cas de forte averse, menant les eaux usées dans le Port Rhu. Douarnenez communauté enquête sur le sujet.

La polémique

« Cela se passe à Tréboul, à 150 mètres de la station d'épuration, dans un chemin boisé où personne ne passe. » Dans un courrier (anonyme) adressé aux services de l'État, des photos et des vidéos datant de début avril montrent la bouche d'égout d'un réseau d'assainissement à Tréboul qui déborde d'eaux usées.

Ces dernières sont censées être transportées vers la station d'épuration située route de Pors-an-Eostic mais, *a contrario*, « une averse un peu forte et hop, dans le ruisseau et direct dans le Port Rhu », décrit le témoin.

Douarnenez communauté au courant

Alertée, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Quimper certifie avoir déposé les éléments reçus par courrier à la préfecture du Finistère.

La compétence eau et assainissement revient à la communauté de

communes. Douarnenez communauté déclare, dans un communiqué, être « au courant » et ajoute que « des investigations sont en cours sur les déversements ponctuels des eaux usées à proximité de la station d'épuration Poulic-An-Aod. Des travaux ont été réalisés au 1^{er} semestre 2018 pour essayer de résoudre le problème, en curant le réseau et en reprenant les regards situés de part et d'autre du ruisseau. Faute d'un résultat optimal, d'autres investigations sont en cours pour étudier l'origine des dysfonctionnements. Il est impératif d'en comprendre les causes avant d'engager d'autres travaux. »

Selon eux, « la mise en place d'un booster, permettant d'augmenter les débits d'écoulement dans les canalisations, pourrait faire partie des solutions envisageables. Une étude est en cours pour retenir la meilleure solution. »

Douarnenez communauté tient à rappeler que des « tests à la fumée effectués ce jeudi et vendredi 19 avril sur le bassin-versant du Ris



Le regard est situé près de la station d'épuration. Autour, de nombreux déchets (papiers toilette ou serviettes hygiéniques) témoignent de la remontée d'eaux usées.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE.

vont permettre d'identifier les mauvais raccordements d'eaux pluviales vers le réseau d'eaux usées et les installations dites non conformes. »

Ces débordements du réseau

d'assainissement permettent peut-être de mieux comprendre pourquoi la baignade est interdite à la plage du Ris.